



11.0



11.1



**Hinweis Oberflächenbehandlung:**  
 Wegen der Lochschweißungen  
 empfehlen wir eine Naslackierung  
 mit vorgängigem Spachteln.

**Indications sur le traitement de  
 surface:**  
 En raison des soudages en trou,  
 nous recommandons un laquage avec  
 vernis liquide précédé d'un rebouchage.

**Surface treatment note:**  
 We recommend wet lacquering  
 preceded by priming, due to the plug  
 welds.